



1. Запустите файл в программу KiCad
2. Выберите :
 - Files
 - Plot
 - обозначьте ячейки как ниже:



ВНИМАНИЕ: ячейка „Vias on Mask” обозначите для печатных плат без металлизацией, тогда переходные отверстия не будут покрыты паяльной маской.

- Щелкните „Create Drill File” и выберите



- Щелкните „Execute”
 - сохраните файл в папке проекта и назовите его „wierbla.drl”
- щелкните „Plot”

3. В папке проекта имеее выгенерированные файлы Gerber и файлы сверения (.PHO и .DRL)